

# Honda återkallar utombordsmotorer BF8A - BF8B - BF6B

Om ni är ägare till någon av nedanstående modeller enligt tabell. Ber vi er att inte använda er utombordare förrän den kontrollerats och om så krävs åtgärdats av en Honda återförsäljare. Åtgärd sker utan kostnad för kund.

Berörda serienummer		
Modell	Serie prefix	Serienummer
BF8A3	BACL	1213392~1700048
BF8AM	BACS	1210688~1700084
BF8AX	BACU	1000958~1400158
BF8A3	BZBC	1300327~1800582
BF8BX	BAKL	1001327~1400582
BF8BX	BAKS	1000807~1400392
BF6BX	BALS	1000914~2002446
BF6BX	BALL	1001035~2002117



Placering av  
riggserienummer

Vid tillverkning av svänghjulen kan det ha uppstått mikrosprickor i gjutgodset. Om propellern kommer ovanför vattenlinjen under drift kan motorn nå så höga varvtal att ett sådant svänghjul kan förstöras. Svänghjulet formligen exploderar och delar av svänghjulet kan kastas igenom motorkåpan och orsaka stora skador.



Ett svänghjul av  
gjutjärn kan under  
vissa förhållanden  
förstöras

OK  
31100-881  
Honda

Detta märke intygar att  
denna BF8A eller BF6B är  
kontrollerad



**Boka tid hos din  
Honda återförsäljare!**